

アルクリン OS

アルクリンOSは、高温洗浄時の水分蒸発と反応による吹きこぼれを防ぎ、また型に付着したアルクリンTYの持ち出しを最小限に抑えるアルクリン専用水面カバー剤です。

使用方法：アルクリンTYの入った液槽に5～20mmの厚みが出る程度に添加して下さい。

(例) 1メートル角の洗浄層の場合の添加量

$$1000 \times 1000 \times 10 \div 1,000,000 = 10 \text{ L}$$

洗浄が終了したら出来るだけゆっくり洗浄物を引上げて下さい。ゆっくり引上げる事でアルクリンの持ち出しを最小限に抑えます。

液槽の上で水をスプレーしてOSを洗い流して下さい。この際、大量の水を使用しますとアルクリンTYの濃度が下がることとなりますので

スプレー等を使って出来るだけ少量の水で洗い流して下さい。

必要に応じて、その後、すすぎ槽で水洗いして下さい。すすぎ槽の上に浮上したOSは出来るだけ回収して洗浄槽に戻して下さい。

水洗する事で殆どのOSは洗い流されます。若干の残分は捨て打ちの際に分解されてしまいますが、鍍金や塗装にシビアな製品の型に使用する場合は、念の為に試験をして頂いてからご使用下さい。



荷姿 1Kg入り鉄缶×2/箱



10Kg入り鉄缶